Gerecse

víztest neve	víztestet alkotó vízfolyások	állapotértékelés	Kockázatosság								erősen módosított	erősen módosított állapot oka	tervezett intézkedések	tervezett/futó projekt, mely az intézkedéseket részben/egészében tartalmazza	környezeti célkitűzés					megjegyzés
			tápanyag-terhelés szerint	oka	szervesanyag-terhelés szerint	oka	veszélyes anyag szerint	oka	hidro-morfológiai szempontból	oka					alap célkitűzés			határidő módosítás		
															jó ökológiai és kémiai állapot	jó ökológiai potenciál	2015	2021-ig	2027-ig	
Kenyérmezei-patak és mellékága	Kenyérmezei-patak, Kesztölci-patak	gyenge	igen	pontszerű, diffúz	igen	pontszerű, diffúz	szerves és szervetlen mikroszennyezők	diffúz (ipar)	igen	meder vonalvezetése nem követi a morfológiai viszonyokat, belterületi burkolt szakasz	nem	-	fenékküszöbök, fenékgátak átalakítása, átjárhatóság biztosítása (5 db) (2021)		X			X		
													ökológiai mederrendezés (2027)						X	
													szennyezett üledék eltávolítása Kenyérmezei-p alsó szakasza) (2015)				X			
													védősáv mezőgazdasági terület és a meder között (2015)				X			
Únyi-patak alsó	Únyi-patak	mérsékelt	igen	pontszerű; diffúz	igen	pontszerű	nincs adat		igen	parti zonáció nincs, vagy egyes elemei hiányoznak	nem	-	szennyezett üledék eltávolítása (Únyi-patak, Janza torkolat alatt teljes hosszban) (2015)		X		X			
													védősáv mezőgazdasági terület és a meder között (2015)				X			
													Únyi-patak alsó szakaszán élőhely rekonstrukció (KEOP) (2015	KEOP 2.1.1. - élőhelyrekonstrukció Únyi-p			X			
Únyi-patak felső és mellékágai	Únyi-patak, Bajna-Epöli vf, Janza-patak	mérsékelt	igen	diffúz	igen	-	fémekre megfelelő	-	igen	parti zonáció nincs, vagy egyes elemei hiányoznak	nem	-	fenékküszöbök, fenékgátak átalakítása, átjárhatóság biztosítáa (Únyi-p felső része, Bajna-Epöli vf, Janza patak) (2021)		X			X		
													szennyezett üledék eltávolítása (Janza-p és a torkolata alatt Únyi patakon) (2015)				X			
													szelektív növényirtás (2015)				X			
													védősáv mezőgazdasági terület és a meder között (2015)				X			
													jó mezőgazdasági gyakorlat alakalmazása (2015)				X			
Bajóti-patak	Bajóti-patak	mérsékelt (becsült)	igen	diffúz	nem	-	nincs adat	-	igen	hosszirányú átjárhatóság hiánya,	nem	-	fenékküszöb átalakítása, átjárhatóság biztosítása (VISCOSA HE tavainak műtárgya) (2021)		X			X		
													torkolati szakasz ökológiai mederrendezése (települési burkolt szakasz kiváltása) (2021)					X		
													védősáv mezőgazdasági terület és a meder között, a vízfolyás alsó szakaszán (2015)				X			
Bikol-patak	Bikol-patak	mérsékelt	igen	pontszerű	igen	-	nincs adat	-	igen	hosszirányú átjárhatóság hiánya, nyári vízkészlet problémák	nem	-	megkerülő csatorna építése völgyzárógátas tónál (14+500 sz) (2015)		X		X			
													ökológiai mederrendezés (Süttő belterületén és a Tardos feletti szakaszon) (2021)					X		
Csenke-patak	Csenke-patak	mérsékelt (becsült)	nem	-	nem	-	nincs adat	-	igen	hosszirábnyú, átjárhatóság hiánya	nem	-	védősáv mezőgazdasági terület és a meder között, a torkolati szakaszon (2015)		X		X			
													megkerülő csatorna építése tavaknál, átjárhatóság biztosítása (Esztergomi HE tavánál) (2015)				X			
													tavakból továbbengedett víz biztosítása (2015)				X			
Dömösi-Malom-patak	Dömösi-Malom-patak	jó	nem	-	nem	-	nem	-	nem	-	nem	-	fenékküszöbök, fenékgátak átalakítása, átjárhatóság biztosítása (Dömös belterületén) (2021)		X			X		
													ökológiai mederrendezés (Dömös belterületén) (2021)					X		
Pilismaróti-Malom-patak	Pilismaróti-Malom-patak	jó (becsült)	nem	-	nem	-	nem	-	nem	-	nem	-	fenékküszöbök, fenékgátak átalakítása, átjárhatóság biztosítása (Pilismarót belterületén) (2021)		X			X		
													ökológiai mederrendezés (Pilismarót belterületén), belterületi burkolt szakasz átalakítása (2021)					X		
													Miklós-Deák völyi tavak átjárhatóság biztosítása (2015)				X			
Szentlélek-patak alsó	Szentlélek-patak	mérsékelt (becsült)	nem	-	igen	diffúz	nincs adat	-	igen	nem a típusnak megfelelő mederméret, ill nincs kivízi medre	nem	-	ökológiai mederrendezés, kisvízi meder rekonstrukciója (2021)		X			X		
													fenékküszöbök, fenékgátak átalakítása (torkolati műtárgy, SUZUKI útnál lévő) (2021)					X		
													védősáv mezőgazdasági terület és a meder között (2015)				X			
Szentlélek-patak felső	Szentlélek-patak	jó (becsült)	nem	-	nem	-	nincs adat	-	nem	-	nem	-	jó állapot megőrzése		X					